FunkiS

Referens nr:	A
Plats för stämpel	

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Amorina 3	Love Almqvists Väg 10	11253	Stockholm
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Brf Amorina 3	Love Almqvists Väg 10	11253	Stockholm
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m^2	Ant. Lgh	Ant. lokaler
		bostad+lokal		62	2

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FF	2	2015-11-17	G		2021-06-08	ja	Lokal byggnadsordning

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Anmärkningar med utfall 1 i sida B bör åtgärdas inom en inte allt för lång framtid.

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Ilmo Kekkinen	0707865804	ilmokekkinen@hotmail.com

Företag	Postadress	Postnr	Ort
Vasa-Bygg	Ture Nermans Gränd 2	11237	Stockholm

Certiferingsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Swedcert/Kiwa	2701	20190415	K

Ort, Datum för underskrift	Namnteckning
Stockholm 2015-06-08	