

# Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	FF	B_mal

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Amorina 3		F	2	G

## Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	FF	F	1936	Tak	709 l/s	491 l/s	10:an
2	FF	F	1936	Tak	704 l/s	485 l/s	5:an
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall	
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	3.9	Don saknas i kök i lgh 11,3,1,36,46,49	1	
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner				
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll				
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	2	<b>Föroreningar</b>	3.9	Frånluftsdon inne i skåp i kök i lgh 48,16	1	
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal	3.9	Lägenheter 53,10 och 4 fanns inte tillgängliga		
	2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Filterdel				
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier				
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX				
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel				
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler				
	2.7	<input type="checkbox"/> Don				
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter				
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum				
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	3	<b>Funktioner</b>	3.4	Forceringsspjäll ur funktion i kökskåpa i lgh 71	1	
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel	2.2	Kolfilter saknas i köksfläkt i lgh 72	1	
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier	3.7	Generellt något låga frånluftsflöden i lägenheter samt svag forcering i kökskåporna.	1	
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX	3.7	Något avvikande svagare ventilation i lgh 9,15,37,40,43,50,55	1	
	3.4	<input checked="" type="checkbox"/> Spjäll	<b>Möjliga energibesparande åtgärder i systemet</b> 0. Inga energibesparande åtgärder			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar				
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden				
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler				
	3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don				
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	4	<b>Klimat</b>				
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur				
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör				
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag				
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud				
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt				
		<b>Uppdragstyp</b>	<b>Bilagor</b>	<b>Bil. Beteckn.</b>	<b>Besiktning</b>	<b>Datum</b>
	<input type="checkbox"/>	1:a besiktning	<input type="checkbox"/>	C: Anmärkning	Förra besiktning	
	<input type="checkbox"/>	Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/>	D: Åtgärder	Denna besiktning	2015-06-08
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ombesiktning	<input type="checkbox"/>	L: Flöde/Driftid/Effekt	Nästa besiktning	2021-06-08
	<input type="checkbox"/>	Utökad kontroll	<input type="checkbox"/>	E: Aggregatprot	Ombesiktning	
	<input type="checkbox"/>	Egenkontroll	<input type="checkbox"/>	Intyg	Underskrift	